



Kein ausreichendes Feibord entlang der Überbauung Ackerstrasse

Leitung ist an die Kanalisation angeschlossen

Eindolung existiert nicht

Eindolung existiert nicht

Hochwasserschutz Mühlethal im Gewässersystem Stadtbach / Dorfbach

Defizitanalyse HQ₁₀₀
Plan Nr. A-1289.1

Bachkapazitäten

- punktuell ausreichend
- punktuell ungenügend
- Gerinne / Leitung ausreichend
- Gerinne / Leitung ungenügend

Betroffene Gebiete

- durch Oberflächenabfluss
- durch Hochwasser an Bächen

7 Gebietsnummer

